



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULATE PLAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0008-43	FECHA:	3/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

<p style="border: none;">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p style="border: none;">CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p>	<p style="border: none;">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	<p style="border: none;">DIRECCIÓN</p>
---	---	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULATE PLAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0008-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 13: Se necesita colocar una chimenea para evitar el deterioro de la lamina



Foto 14: Se observa el mal estado la lámina de la cocina, se necesita mantenimiento.



Foto 15: Se observa el mal estado de las puertas de los baños se necesita mantenimiento.



Foto 16: Se observa el mal estado de los lavamanos



Foto 17: Se observa quebrado la tapadera del deposito de la tasa sanitaria



Foto 18: Se observa en mal estado los chorros de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

