

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C2 LADO LA PIEDRA PARCELAMIENTO LA MAQU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0012-43	FECHA:	7/03/2024




Foto 1: COCINA: Conformación de bancos de trabajo de concreto y azulejo, suministro e instalación de azulejos en muros



Foto 2: Suministro e instalación de estructura de metal en polletón




Foto 3: Conformación de ventana (Incluye Balcón de Metal)



Foto 4: Sustitución de maya metálica en serca perimetral



Foto 5: Sustitución de pila (incluye mejoramiento de base, sistema hidraulico y sanitario)



Foto 6: Suministro e instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C2 LADO LA PIEDRA PARCELAMIENTO LA MAQU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0012-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 7: Sustitución de sistema eléctrico (incluye 27 luminarias, 17 tomacorrientes, 4 flectores, 8 apagadores, cableado y accesorios



Foto 8: Resane y aplicación de pintura latex acrilica en muros exteriores e interiores




Foto 9: Reparación de Inodoros



Foto 10: Reparación de Lavamanos



Foto 11: Suministro e instalación de mingitorio de concreto y azulejo (incluye sistema hidraulico y sanitario)



Foto 12: Suministro e Instalación de pavimento concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director-Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C2 LADO LA PIEDRA PARCELAMIENTO LA MAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0012-43	FECHA:	7/03/2024









Foto 13: Resane de pintura anticorrosiva en lámina existente



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo P...	
---	---	--	---