



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retal San Andres U. S.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDRM Linea C-2 lado la Piedra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	linea C-2 lado la Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	77 06 0012 43	FECHA:	



FOTO 1: sustitución de sistema eléctrico 27 luminarias 17 fuses corrientes 8 interruptores



FOTO 2: sustitución de maya metálica en cerca perimetral.



FOTO 3: sustitución e instalación de piso cerámico.



FOTO 4: instalación de mingitorio de concreto y azulejo Incluye sistema hidráulico




FOTO 5: sustitución de pila incluye base sistema hidráulico y sanitario.



FOTO 6: aplicación de pintura latex en muros existentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<i>Retalhuleu</i>	MUNICIPIO:	<i>San Andrés Villa Seca</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>FORM Linea C-2 lado la Piedra</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Linea C-2 lado la Piedra</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>11 06 0012 43</i>	FECHA:	



FOTO 1: Resane y aplicación de pintura latex en muros existentes



FOTO 2: Resane de pintura anticorrosiva en lamina existente.

FOTO 3:

FOTO 4:

FOTO 5:

FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

