



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Linea c-2 lado la Piedra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea c-2 lado la Piedra parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11 06 0012 43	FECHA:	



FOTO 1: conformación de banco de trabajo de concreto y azulejo, azulejos en muros.



FOTO 2: suministro e instalación estructura de metal en porticón



FOTO 3: conformación de ventana incluye balcón de metal



FOTO 4: sustitución de maya metálica en cerca perimetral



FOTO 5: sustitución de pila, incluye mejora de base, sistema hidráulico y sanitario



FOTO 6: suministro e instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Edna...



Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<i>Retalhuleu</i>	MUNICIPIO:	<i>San Andres Villa Seca</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>EDRM linea c-2 lado la piedra</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>linea c-2 lado la piedra parcelamiento la Máquina</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>11 06 0012 43</i>	FECHA:	



FOTO 1: sustitucion de sistema electrico incluye 27 luminarias 17 foma corriente cableado




FOTO 2: resane aplicacion de pintura latex acrilica en muros exteriores e interiores.



FOTO 3: reparacion de inodoros.



FOTO 4: Reparacion lavamanos.



FOTO 5: suministro instalacion de mingitorios concreto y azulejo, sistema idraulico y sanitario.



FOTO 6: suministro instalacion de pavimento concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales especificando el número de hojas.

Edyady

Firma y Sello del representante de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<i>Retalhuleu</i>	MUNICIPIO:	<i>San Andrés Villa Seca</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>EORM línea c-2 lado la piedra</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>línea c-2 lado la piedra parcelamiento la Máquina</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>11 06 0012 43</i>	FECHA:	



FOTO 1: *Resane pintura anticorrosiva en lamina existente.*



FOTO 2: *aplicación de pintura latex y aceite en muros exterior.*



FOTO 3: *colocación piso anti deslizante*



FOTO 4:




FOTO 5:




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



[Signature]

