

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD IXIL LINEA C-18 AL SIS DEL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0072-42	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: Se observa que la lamina fue removida.




Foto 2: Se observa que la estructura fue quitada y colocada.



Foto 3: Se observa que la puerta fue retirada.




Foto 4: Se observa que los balcones fueron retirados.



Foto 5: Se observa que el sistema eléctrico, esta siendo colocado.



Foto 6: Se observa que se esta colocando piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD IXIL LINEA C-18 AL SIS DEL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0072-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Se observa que la pintura de Resane esta siendo aplicada.





Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público