

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD IXIL LINEA C-18 AL SIS DEL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0072-42	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se colocó.



Foto 2: Se observa que la estructura de metal a sido sustituida por nueva.



Foto 3: Se observa que las puertas en aulas se sustituyeron .



Foto 4: Se colocaron balcones nuevos .



Foto 5: Se observa que la energia electrica fue instalada.



Foto 6: Se observa que el piso ceramico ah sido colocado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para aumentar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD IXIL LINEA C-18 AL SIS DEL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0072-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Se observa que la pintura de Resane acrilica de primera calidad ah sido colocada.





Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para aumentar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

