

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-4 EJE LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0150-43	FECHA:	17 DE MAYO DE 2024



FOTO 1: Proceso de conformación de banco de trabajo de concreto.



FOTO 2: Proceso de instalación de azulejo en muro.




FOTO 3: Proceso de colocación de polletón por estufa rural.



FOTO 4: Proceso de instalación de ventanas.




FOTO 5: Proceso de aplicación pintura latex en muro exterior e interior.




FOTO 6: Proceso de instalación de tapadera de metal en pozo de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-4 EJE LA MAQUINA
ESTABLECIMIENTO:	11-06-0150-43	FECHA:	17 DE MAYO DE 2024




FOTO 7: Proceso e instalación de tomacorriente el cual no cuenta la cocina.




FOTO 8: Proceso de sustitución de inodoro.



FOTO 9: Proceso de instalación de azulejo.



FOTO 10: Proceso de aplicación de pintura latex acrílica en muro exterior e interior.



FOTO 11: Proceso de mantenimiento de puerta de metal.



FOTO 12: Proceso de reparación de estación de lavado de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-4 EJE LA MÁQUINA
ESTABLECIMIENTO:	11-06-0150-43	FECHA:	17 DE MAYO DE 2024



FOTO 13: Proceso de instalación de estación de concreto y azulejo.




FOTO 14: Proceso de instalación de depósito de agua.



FOTO 15: Proceso de sustitución de canal por PVC.



FOTO 16: Proceso de sustitución de piso de torta de concreto.




FOTO 17: Sustitución de instalación de Piso ceramico.




FOTO 18: Proceso de sustitución de estructura de aluminio por PVC-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA C-4 EJE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-4 EJE LA MAQUINA
ESTABLECIMIENTO:	11-06-0150-43	FECHA:	17 DE MAYO DE 2024



FOTO 19: Proceso de pintado en muros exterior e interiores en aula.



FOTO 20:




FOTO 20:



FOTO 21:




FOTO :



FOTO :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres
Escuela Oficial Rural Mixta
C-4 EJE LA MAQUINA
San Andrés Villa Seca, Retalhuleu


Firma y Sello Director Centro Educativo Público