

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PAJALES ANEXO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0152-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 1: Se observa que el piso se encuentra en mal estado y necesita urgentemente sustitución.




Foto 2: Se observa que se necesita urgentemente sustitución de estufa rural.



Foto 3: Se observa que se necesita sustitución de pila.




Foto 4: Se observa que se necesita sustitución de balcones.



Foto 5: Se observa que las paredes necesitan aplicación de pintura.



Foto 6: Se observa que se necesita una mesa para poder colocar los trastes.

Observación: Si es necesario, puede agregarse información adicional y actualizar el número de hojas.




ESCUELA OFICIAL RURAL PAJALES ANEXO II
JUNTA ESCOLAR
Firma y sello del Presidente de la OPE
CANTON PAJALES, ANEXO 2
SAN ANDRÉS VILLA SECA, REU.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PAJALES ANEXO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0152-43	FECHA:	7/03/2024



Observación: Si este formulario puede ser utilizado en más de una ocasión, actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JUNTA ESCOLAR
 Firma y sello del Presidente de la OPE
CANTÓN PAJALES, ANEXO II
SAN ANDRÉS VILLA SECA, PEU.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
