

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PAJALES ANEXO II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PAJALES ANEXO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0152-43	FECHA:	24/07/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE SE COLOCO LOS BALCONES




Foto 2: SE OBSERVA QUE ESTA FINALIZADO EL MESON DE TRABAJO




Foto 3: SE OBSERVA QUE SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE LA CHIMENEA




Foto 4: SE LLEVO A CABO LA REPARACION DEL MURO PERIMETRAL




Foto 5: SE REALIZAO EL CAMNIO DE LAS PUERTAS DE LAS AULAS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

JUNTA ESCOLAR

Firma y Sello del Presidente de la O.P.S.
**CANTON PAJALES, ANEXO 2
SAN ANDRÉS VILLA SECA, S.G.U.**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

