



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU.	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. LINEA C-4 AL SAMALÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-4 AL SAMALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1413-43	FECHA:	6/07/2024



FOTO 1: INICIO DE SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE.



FOTO 2: SE INICIA LA RESTAURACION DE LA ESTUFA RURAL.



FOTO 3: MANTENIMIENTO A PUERTA DE COCINA.




FOTO 4: LIMPIEZA DE PAREDES E INICIO DE PINTURA.




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LETRINA.



FOTO 6: INICIO DE SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU.	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. LINEA C-4 AL SAMALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-4 AL SAMALA
ESTABLECIMIENTO:	11-06-1413-43	FECHA:	6/07/2024



FOTO 7: LIMPIEZA DE PAREDES E INICIO DE PINTURA.




FOTO 8: CAMBIO DE PISO RÚSTICO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO.



FOTO 9: ARREGLO DE TUBERIA.




FOTO 10: COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES.

FOTO 11:

FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

