



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU.	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLOA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.LINEA C-4 AL SAMALÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-4 AL SAMALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-01456-43	FECHA:	16/07/2024



FOTO 1: ESENERIO CONCLUIDO CON LÁMINAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE NUEVO



FOTO 2: ESTUFA RURAL REPARADA Y CAMBIO DE PLANCHA DE METAL



FOTO 3: PUERTA PINTADA.




FOTO 4: PAREDES PINTADAS.




FOTO 5: BAÑOS TOTALMENTE NUEVOS.



FOTO 6: PUERTAS NUEVAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Directivo




Firma y Sello Director Centro Educativo






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	RETALHULEU.	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. LINEA C-4 AL SAMALÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-4 AL SAMALÁ
ESTABLECIMIENTO:	11-06-01456-43	FECHA:	16/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

