



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACAJIA I JM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0157-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de elaboración de las cajas de registro.



Foto 2: Se Observa el proceso de instalación de los baños y el azulejo



Foto 3: Se Observa el proceso de sanjeado para instalación de baños y migitorios.



Foto 4: Se Observa el proceso de instalación de tubería para los sanitarios



Foto 5: Se Observa el proceso de desmantelado de puertas para mantenimiento.




Foto 6: Se Observa el proceso de conformación de muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---