



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Sistema de

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACAJIA I JM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0157-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Se observa el proceso de fabricación e instalación de puertas terminado.



Foto 2: Se observa el proceso de instalación de los baños y el azulejo terminado.



Foto 3: Se observa el proceso de instalación de migitorios terminado.




Foto 4: Se observa el proceso de instalación de pila terminado.



Foto 5: Se observa el proceso de elaboración e instalación de puertas terminado.



Foto 6: Se observa el proceso de conformación de muro finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

