



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-14 AL SIS PARCELAMIENTO LA MÁQUINA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0159-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que el techo del modulo III, IV Y V, esta en mal estado y es necesaria su sustitución.



Foto 2: Se observa la estructura de soporte de madera que es necesario sustituirla por metal.



Foto 3: Se observa que es necesario sustituir llave de cheque de red de agua potable




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

