



Ministerio de Educación
COLOMBIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-14 AL SIS PARCELAMIENTO LA MÁQUINA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0159-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 1: finalizacion del techo del modulo III, IV y V, de lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: finalizacion de montaje de la estructura de soporte del modulo III, IV y V.



Foto 3: finalizacion de sustitucion de llave de cheque de red de agua potable.




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


 Consejo de Padres de Familia
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 DIRECCIÓN
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 Línea C-14 al SIS
 Parcelamiento La Máquina
 Villa Seca
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público