

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C16 EJE CENTRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0165-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa que se le está dando mantenimiento a los balcones.



Foto 2: Se observa que se le está dando mantenimiento a la puerta.



Foto 3: Se observa que se está colocado piso cerámico en la aulas.



Foto 4: Se observa el cierre de las 4 hiladas de block



Foto 5: Se observa que se le esta dando mejoras a los muros de division



Foto 6: se observa que se está colocando la estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y dar valor al número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C16 EJE CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0165-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa que el piso de la cocina le están colocando piso cerámico



Foto 8: Se observa que se le esta colocando el resane y pintura a las paredes exteriores

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público