

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C16 EJE CENTRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0165-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Se observa que se finalizo el mantenimiento a los balcones



Foto 2: Se observa la terminacion de la puerta



Foto 3: Se observa finalizado la colocación de piso cerámico en la aulas



Foto 4: Se observa la finalizacion de las 4 hiladas de block



Foto 5: Se observa la finalizacion del muro de división



Foto 6: Se observa la terminacion de la estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C16 EJE CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0165-43	FECHA:	9/12/2024




Foto 7: Se observa que se finalizó el piso de la cocina el cual fue piso cerámico



Foto 8: Se observa la finalización del resane y pintura de las paredes exteriores



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

