

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-14 Samalá, Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0166-42	FECHA:	25/05/2024



Foto 1: Se evidencia que se ha iniciado con la sustitución de techo.



Foto 2: Se está reparando la banqueta.



Foto 3: Dando mantenimiento a puertas, se procede a lijar, pintar e instalar chapas



Foto 4: Quitando balcones para ser sustituidos por nuevos.



Foto 5: Realizando instalación Eléctrica.





Foto 6: Aplicando de pintura latex acrílica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-14 Samalá, Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0166-42	FECHA:	25/05/2024




Foto 7: Reparando el entrepaño de metal




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

