



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-14 al Samalá, Parcelamiento la Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0166-42	FECHA:	10/06/2024



FOTO 1: Finalización de mantenimiento a estructura portante de metal e instalación de lámina troquelada calibre 26



FOTO 2: Banqueta reparada.



FOTO 3: Mantenimiento a puertas de metal concluido.



FOTO 4: Instalación de balcones nuevos



FOTO 5: Sistema eléctrico instalado.





FOTO 6: Finalización de resane y aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y añadir el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de E.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-14 al Samalá, Parcelamiento la Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0166-42	FECHA:	10/06/2024




FOTO 7: Entrepañó reparado con lámina prensada.




FOTO 8:




FOTO 9:




FOTO 10:




FOTO 11:




FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

