



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0167-43	FECHA:	10/14/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado con varios agujeros



Foto 2: Falta de mantenimiento y deteriorado parte de la estructura



Foto 3: Se observa en el mal estado la puerta del aula



Foto 4: Se observa en mal estado la chapa no hay seguridad en el aula



Foto 5: En mal estado bajada agua




Foto 6: En mal estado lavamanos y falta de accesorios y conexión de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0167-43	FECHA:	10/14/2024



Foto 7: Se observa en mal estado la torta de cemento de acceso a los sanitarios



Foto 8: En mal estado Mingitorio



Foto 9: Se observa en mal estado puertas de Servicio Sanitario



Foto 10: Se observa en mal estado de línea principal



Foto 11: Mantenimiento de servicios sanitario y accesorios



Foto 12: Reparación piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita® REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0167-43	FECHA:	10/14/2024



Foto 13: Se observa en mal estado el portón y sin seguridad




Foto 14: Se observa en mal estado los chorros




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---