



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Costa Rica

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu.	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Ruaral Mixta Miguel Garcia Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto, San Andres Villa Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0157-43	FECHA:	25/12/2024.




Foto 1: Se observa el cambio de lámina de aluzinc



Foto 2: Se observa el mantenimiento de la estructura



Foto 3: Se observa el mantenimiento a puerta de aula



Foto 4: Se observa el cambio de chapa a puerta



Foto 5: Se oobserva el proceso de sustitucion de canal de pvc



Foto 6: Se observa el camnio de accesorios a lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Sistema

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu.	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Ruaral Mixta Miguel Garcia Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto, San Andres Villa Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0157-43	FECHA:	25/12/2024.



Foto 7: Se observa la reparacion de torta de cemento acceso a los servicios sanitarios



Foto 8 Se observa el proceso de reparacion del migitorio




Foto 9: Se observa el mantenimiento a las puertas de los Servicios Sanitarios



Foto 10: Se observa el cambio de la tubería principal



Foto 11: Se observa el mantenimiento a los sevicios sanitarios



Foto 12: Se observa la reparacion de las gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu.	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Ruaral Mixta Miguel Garcia Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto, San Andres Villa Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0157-43	FECHA:	25/12/2024.



Foto 13: Se observa el mantenimiento a porton se agrego lamina en la parte de arriba




Foto 14: Se observa el cambio de chorros

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

