



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Miguel García Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto, San Andrés Villa Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0167-43	FECHA:	2/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Miguel García Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0167-43	FECHA:	2/12/2024




Foto 7: Se arregló el acceso a los sanitarios



Foto 8: Mingitorio reparado




Foto 9: Se arreglaron puertas de sanitarios




Foto 10: línea principal de agua reparada




Foto 11: Se dió mantenimiento a sanitarios




Foto 12 se reparó concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Miguel García Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-01676-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 13: Se reparó portón




Foto 14: cambio de chorros




Foto 15




Foto 16



Foto 17.




Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

