

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TULATE, PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0168-42	FECHA:	28/06/2024



FOTO 1: Se observa el proceso de cambio de lamina que esta deteriorada



FOTO 2: se observa el proceso de cambio de estructura de madera que estaba en mal estado.



FOTO 3: Se observa el proceso de pintado que estaba en mal estado.




FOTO 4:




FOTO 5:





FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y quitarlas de las hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



  
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

