



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TULATE, PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0168-42	FECHA:	26/07/2024




FOTO 1: Se observa la finalizacion de cambio de lamina.




FOTO 2: Se observa la finalizacion de cambio de estructura de madera.




FOTO 3: Se observa la finalizacion de pintado.



FOTO 4:




FOTO 5:




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se eliminan las sobrantes de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

