



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TULATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0168-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que el piso necesita mejora



Foto 2: Se observa los balcones en mal estado



Foto 3: Se observa que la puerta se encuentra en mal estado



Foto 4: Se observa la necesidad de cambiar las puertas que ya están en mal estado



Foto 5: Se observa la necesidad de cambiar el portón ya que se encuentra en mal estado




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo Público