

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales Anexo 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0171-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: se observa que se esta colocando el piso ceramico.



Foto 2: se observa el manternimineto de las puertas para mayor duración



Foto 3: se observe que se esta cambiando el pasador por chapa para mayor seguridad



Foto 4: se observa el mantenimiento de los balcones



Foto 5: se observa la instalación de piso ceramica en el area dela cocina






Foto 6: se observa que se esta trabajando la estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 E.O.R.M. Junta Escolar O.P.E. Cantón Pajales Anexo 1 San Andres Villa Seca, Retalhuleu	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales Anexo 1
CÓDIGO DEL	11-06-0171-43	FECHA:	14/11/2024




Foto 7: se observa que se esta ejecutando el banco de trabajo en area de cocina.



Foto 8: se observa el proceso de los tres hiladas de blok de la pared en el servicios sanitarios




Foto 9: se esta ejecutando el cambio de laminas en servicio sanitario.



Foto 10: se esta trabajando la estructura metalica en servicio sanitario.




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.  
**E.O.R.M. Junta Escolar**  
 Cantón Pajales Anexo 1  
 San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
