

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-18 Al Sis Parcelamiento La Maquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0173-43	FECHA:	25/11/2024




Foto1: Se observa cambio de techo terminado en su totalidad



Foto 2: Se observa el cambio de la estructura metalica del techo terminada en su totalidad



Foto 3: Se observa trabajo de torta de concreto concluida




Foto 4: Se observa puerta nueva en area de pozo terminada e instalada




Foto 5: Se observa area de tuberia principal instalada



Foto 6: Se observa instalacion de grifo de agua concluido

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
Consejo de Padres de Familia
LINEA C-18 SIS
San Andres Villa Seca, Retalhuleu


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Linea C-18 Al Sis Parcelamiento La Maquina
San Andres Villa Seca, Retalhuleu





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-18 Al Sis Parcelamiento La Maquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0173-43	FECHA:	25/11/2024




Foto7: Se observa deposito de agua ya instalado



Foto 8: Se observa instalacion concluida de bomba



Foto 9: Se observa muro perimetral concluido



Foto 10: Se observa porton remozado completo



Foto 11: Se observa pila nueva instalada



Foto 12: Se observa estufa rural construida y terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PCTR

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-18 Al Sis Parcelamiento La Maquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0173-43	FECHA:	25/11/2024



Foto13: Se observa balcón de cocina remozado completo



foto 14: Se observa ventana de cocina terminada



foto 15: Se observa pared de cocina pintada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

RDR

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

