



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-8 Al Sis Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0289-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que la fachada frontal del salón de usos múltiples se encuentra en mal estado



Foto 2: Se observa que el techo del salón de usos múltiples esta en mal estado es necesario su sustitucion.



Foto 3: Se observa que la estructura de soporte de madera es necesaria sustituirla por metal



Foto 4: Se observa que el salón de actividades , es necesario aplicación de pintura y mantenimiento.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Mattoquin

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

