



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-8 Al Sis Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0289-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: se observa que la fachada frontal del salon usos multiples se encuentra finalizada



Foto 8: se observa que le techo del salon de usos multiples ya finalizado



Foto 9: se observa la estructura de madera ya fue sustuida por metal




Foto 10: se observa que el salon de usos multiples ya fue aplicada la pintura




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Ana Charraguin</p> <p style="font-size: 0.8em;">Firma y sello del Presidente de la OPP</p>		<p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">[Signature]</p> <p style="font-size: 0.8em;">Firma y Sello Director Centro Educativo Publico</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--