



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-12 Sis Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0381-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que es necesario sustituir el sistema eléctrico en Módulo I y II.



Foto 2: Se observa que el piso necesita ser sustituido por piso cerámico del Módulo I y II.



Foto 3: Se observa que en paredes exteriores de Módulos I y II es necesario aplicar pintura.



Foto 4: Se observa que es necesario instalar canales pluviales de calidad en el Módulo I.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LINEA C-12 AL SIS Firma y sello del Presidente de la OPF SAN ANDRES VILLA SECA, REU	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINEA C-12 AL SIS DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público PARCELAMIENTO LA MÁQUINA SAN ANDRES VILLA SECA, REU
---	--