



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-12 Sis Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0381-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 1: Se observa que se esta realizado la sustitución del sistema eléctrico en el módulo I y II.



Foto 2: Se observa que estan realizando la sustitución de piso cerámico en el módulo I y II.




Foto 3: Se observa que en las paredes interiores y exteriores del módulo I y II estan aplicando la pintura.




Foto 4: Se observa que estan realizando la instalación de canales pluviales de calidad en el módulo I.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIAS
 LINEA C-12 AL SIS
 SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU
 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Signature]
DIRECCIÓN
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 LINEA C-12 AL SIS
 PARCELAMIENTO LA MAQUINA
 SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público