



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G O B . P E R U

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-12 Sis Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0381-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 1: Se observa que ya se realizó la sustitución del sistema eléctrico en el módulo I y II.



Foto 2: Se observa que ya se realizó la sustitución de piso cerámico en el módulo I y II.



Foto 3: Se observa que en las paredes interiores y exteriores del módulo I y II ya se aplicó la pintura.



Foto 4: Se observa que ya se realizó la instalación de canales pluviales de calidad en el módulo I.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LINEA C-12 AL SIS SAN ANDRÉS VILLA SECA, REU Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINEA C-12 AL SIS PARCELAMIENTO LA MÁQUINA SAN ANDRÉS VILLA SECA, REU Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---