

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que en modulo de servicios sanitarios es necesario sustituir lavamanos por deterioro.



Foto 2: Se observa que es necesario la sustitucion de puerta en el modulo de servicios sanitarios.



Foto 3: Se observa fugas en inodoros el cual es necesario darle mantenimiento.



Foto 4: Se observa que es necesario el cambio de inodoros en servicios sanitarios.



Foto 5: Se observa que es necesario sustituir ventana por deterioro.



Foto 6: Se observa que es necesario el cambio de pila por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 7: Se observa que es necesario soporte de metal para módulo I.



Foto 8: Se observa que necesario el mantenimiento de balcones en módulo III.



Foto 9: Se observa que es necesario sustituir canal pluvial por deterioro.



Foto 10: Se observa que es necesario asegurar y darle mantenimiento a cuneta de concreto.



Foto 11: Se observa que es necesario que las instalaciones del plantel le den mantenimiento a red eléctrica.



Foto 12: Se observa que es necesario aplicar pintura en módulos interiores y exteriores del Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 13: Se observa que es necesario reparar torta de concreto en respectivos pasillos.




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:






Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Consejo Educativo Público
