

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Se observa que en módulo de servicios sanitarios se removieron los lavamanos deteriorados para instalar los nuevos.



Foto 2: Se observa que ya se cambió la puerta pero todavía falta pintarla.



Foto 3: Se observa que se está haciendo mantenimiento en inodoros del servicio sanitario.



Foto 4: Se observa que se quitó el baño para sustituirlo.




Foto 5: Se observa que se quitaron los vidrios de la ventana para sustituirlos.



Foto 6: Se observa que se hicieron los trabajos para instalar la pila nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Villa

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: Se observa que se hicieron las correcciones para colocar el soporte de metal para módulo I.



Foto 8: Se observa que se hicieron los trabajos correspondientes para darle el mantenimiento necesario de balcones en módulo III.



Foto 9: Se observa que se hizo la instalación de sostenedores para el canal pluvial.



Foto 10: Se observa que se emparejó la cuneta para poder asegurarla.



Foto 11: Se observa que se le está dando mantenimiento a la red eléctrica de las instalaciones.



Foto 12: Se observa que se está aplicando pintura en módulos interiores y exteriores del Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	1411/2024



Foto 13: Se observa que se está hechando nueva torta de concreto en respectivos pasillos.




Foto 14:




Foto 15:



Foto 16:






Foto 17:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

