

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 1: Se observa que en módulo de servicios sanitarios se sustituyó lavamanos por deterioro.



Foto 2: Se observa que se sustituyó la puerta en el módulo de servicios sanitarios.



Foto 3: Se hizo mantenimiento en inodoros del servicio sanitario.



Foto 4: Se observa que se cambiaron inodoros en los servicios sanitarios.




Foto 5: Se observa que la ventana fue sustituida.



Foto 6: Se observa que se cambió la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 7: Se observa que se instaló el soporte de metal para el módulo I.



Foto 8: Se observa que se hizo el mantenimiento necesario de balcones en módulo III.



Foto 9: Se observa que se hizo la sustitución del canal pluvial.



Foto 10: Se observa que se aseguró y se le dio mantenimiento a cuneta de concreto.



Foto 11: Se observa que se le dio el mantenimiento a la red eléctrica de las instalaciones del plantel educativo.



Foto 12: Se observa que es necesario aplicar pintura en modulos interiores y exteriores del Centro Educativo. Se

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0819-43	FECHA:	24/11/2024




Foto 13: Se observa que se reparó la torta de concreto en los pasillos.




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:






Foto 17:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público