



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-14 SIS PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0834-42	FECHA:	1/07/2024



Foto 1: Se observa que el techo de los baños están en mal estado.




Foto 2: Se observa que hace falta una puerta para un sanitario, como también mantenimiento a las 5 puertas que se encuentran deterioradas.



Foto 3: Se observa que los baños son de letrinas y se encuentran en mal estado y con peligro para los Estudiantes como también necesita de Piso cerámico y azulejo.



Foto 4: Se observan que en las laminas y las reglas de madera ya se encuentran en mal estado.



Foto 5: Se observan el cableado eléctrico debe ser cambiado se encuentra en mal estado y peligroso para los estudiantes.



Foto 6: Se observa que las puertas de las dos aulas necesitan mantenimiento como el cambio de las chapas y necesita aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Administrativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-14 SIS PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0834-42	FECHA:	1/07/2024



Foto 7: Se observa que la pileta no se encuentra en funcionamiento y derivado a eso optan mejor por una pila de dos lavaderos.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y selló del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro de Mantenimiento Pùblico

