



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Costa Rica

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-14 SIS PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0834-42	FECHA:	1/07/2024



Foto1: Se inicia la sustitucion de laminas y estructuras de soporte.



Foto 2: Se inicia la sustitucion de lamina, estructura y letrinas como tambien mantenimiento de puertas y pintura.



Foto 3: Se inicia la fosa septica.



Foto 4: inicio de instalación de piso seramico en la direccion del establecimiento.




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

