



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C-14 SIS PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0834-42	FECHA:	8/09/2024



Foto1: finalización de sustitución de lamina, estructura de soporte, pintura, mantenimiento de puerta y sistema electrico



Foto 2: finalización de sustitución de lamina, estructura de soporte cambio de una puerta y mantenimiento de las mismas.



Foto 3: finalización de cambios de letrinas por baños lavables, pintura, piso ceramico y asulejo.



Foto 4: finalización fosa septica.



Foto 5: finalización de instalación de piso ceramico en dirección del establecimiento.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Rural Pùblico

