

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-14 Güisocoyol, Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0838-42	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: Se observa que ya se finalizó la sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 2: Se observa que ya se terminó el repello en muro.



Foto 3: Se observa que ya se terminó el sellado en grietas y fisuras en muros.



Foto 4: Se observa que ya se finalizó la sustitución de puertas en aulas.



Foto 5: Se observa que ya se finalizó el mantenimiento de puertas (incluye lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 6: Se observa que ya se finalizó el mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-14 Güiscoyol, Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0838-42	FECHA:	28/11/2024




Foto 7: Se observa que ya se terminó el mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios.



Foto 8: Se observa que ya se culminó el resane y aplicación pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores (incluye mejora en deformaciones y agujeros).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Representante de la APF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

