

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACAJIA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1064-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: se observa el trabajo finalizado de la puerta de la cocina que se encontraba insegura para el resguardo de alientos.



Foto 8: Se observa el trabajo finalizado en la lamina de zinc y su estructura como tambien la sustitución de ventanas y reparación de balcon.



Foto 9: Se observa que la estufa de leña que estaba en mal estado y fue finalizado el trabajo, en mejoramiento del piso y un banco de trabajo de concreto y azulejo.




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

 <b>Escuela Of. Rural Mixta</b> <b>Aldea Bacajia I</b> <b>Jornada Vespertina</b> Firma y Sello Representante de la OPR Retalhuleu	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público SACAJIA I ALDEA BACAJIA I RETALHULEU
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACAJIA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1064-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: se observa el trabajo finalizado de la puerta de la cocina que se encontraba insegura para el resguardo de alientos.



Foto 8: Se observa el trabajo finalizado en la lamina de zinc y su estructura como tambien la sustitución de ventanas y reparación de balcon.



Foto 9: Se observa que la estufa de leña que estaba en mal estado ya fue finalizado el trabajo, en mejoramiento del piso y un banco de trabajo de concreto y azulejo.




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>[Signature]</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director</p> 
--	--