

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales Anexo 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1101-41	FECHA:	18/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 E.O.R.M. Junta Escolar
 Cantón Pajales Anexo 1
 San Andrés Villa Seca, Retalhuleu


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajales Anexo 1
CODIGO DEL	11-06-1101-41	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: se observa que se esta dando mantenimiento a los balcones



Foto 8: se observacion de cambio de chapa




Foto 9: se observa el repello del muro perimetral



Foto 10: se observa que se esta colocando los canales.



Foto 11: se observacion de aplicacion de savieta del muro perimetral que se ubica en el area de cocina





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


E.O.R.M. Junta Escolar
 O.P.F.
 Cantón Pajales Anexo 1
 San Andrés Villa Seca, Retalhuleu


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
