



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PAJALES CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1154-45	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado.



Foto 2: Se observa el deterioro del soporte de metal de las aulas.



Foto 3: Se observa que las puertas se encuentran en mal estado.



Foto 4: Se observa que el portón se encuentra en mal estado.



Foto 5: Se observa que los balcones de metal se encuentran en mal estado.




Foto 6: Se observa que varias unidades de las aulas ya no funcionan.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director

