



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PAJALES CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1154-45	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Se observa que las láminas ya han sido quitadas para colocar las nuevas.



Foto 2: Se observa que se esta terminando de pintar algunas parte del soporte de metal.



Foto 3: Se observa que se estan instalando las puertas del servicio sanitario.



Foto 4: Se observa que se esta instalando el portón.



Foto 5: Se observa que los balcones de metal ya se encuentran lijados en espera de la pintura.



Foto 6: Se observa que se esta reparando el sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente		 Firma y Sello Director	
---	---	--	---