



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA C10 MONTEALEGRE PARCELAMIENTO LA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1338-42	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Se observa la finalización del techo



Foto 2: Se observa la finalización de la colocación de la puerta



Foto 3: Se observa la finalización de la colocación de balcones



Foto 4: Se observa la finalización de estufa rural en cocina



Foto 5: Se observa la finalización de la pila de concreto



Foto 6: Se observa la finalización de la colocación de piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

