

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA C-16 AL SIS PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1413-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Se observa la falta de pintura en las paredes de los salones de clases interior y exterior.



Foto 2: Se observa el deterioro de los balcones debido a que ya llegaron a su tiempo de vida.




Foto 3: Se observa que las puertas de los salones ya se encuentran en deterioro y es necesario cambiarlas.



Foto 4: Se observa la falta de repello en las paredes de los salones de clases.



Foto 5: Se observa que no se cuenta con canal para la baja de agua.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Adela A. Cely Lopez Gomez
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público