



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu .	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-16 al sis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1413-43	FECHA:	07 de Agosto




FOTO 1: Se observa la finalización de pintado en las paredes de los salones de clases interior y exterior.



FOTO 2: Se observa la finalización en la colocación de balcones.



FOTO 3: Se observa la finalización de cambio de puertas de los salones de clases.




FOTO 4: Se observa la finalización del repello en las paredes de los salones de clases



FOTO 5: Se observa la finalización de la colocación de canal para la bajada de agua.




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

