



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1426-41	FECHA:	03/10/2024




Foto 1: Se observa que aulas puras carecen de piso



Foto 2: Se observa que los muros exteriores e interiores necesitan mantenimiento (repello)



Foto 3: Se observa que en aulas puras carecen de puertas



Foto 4: Se observa que aulas puras carecen de balcones



Foto 5: Se observa que aulas puras carecen de energía eléctrica



Foto 6: Se observa la falta de torta de concreto en área exterior de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Patricia Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPFO.R.M.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G O B I E R N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1426-41	FECHA:	03/10/2024



Foto 7: Se observa portón del centro educativo en mal estado



Foto 8: Se observa chapas en puertas que no funcionan correctamente



Foto 9: Se observa que el techo de dirección esta en mal estado es necesario sustitución



Foto 10: Se observa que estructura de soporte de metal necesita mantenimiento (lijado, cepillado, y aplicación de pintura anticorrosiva)




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 PARCELAMIENTO BUENOS AIRES
 C.O.R.M.
 SAN ANDRÉS VILLA SECA,
 Retalhuleu

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

