



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bacajia, Sector OC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1459-42	FECHA:	3/07/2024




Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, de la cocina se encuentra en mal estado y la estructura que se reemplazará



Foto 2: Se observa que la pila de la cocina, se encuentra en mal estado



Foto 3: Se observa que la estufa rural, de la cocina se encuentra en mal estado



Foto 4: Se observa la torta de cemento de la cocina que se encuentra en mal estado



Foto 5: Se observa el piso que se sustituirá por piso cerámico



Foto 6: Se observa el area a la que se le conformarán dos hiladas de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Maria Antonia Xhino Cap
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bacajja, Sector OC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1459-42	FECHA:	3/07/2024



Foto 7: Se Observan las puertas a las que se sustituirán por estar en mal estado



Foto 8: Se observan la necesidad de suministrar balcones de buena calidad



Foto 9: Se Observan las paredes a las que se les aplicará el repello



Foto 10: Se Observa el piso al que se le colocará piso ceramico.



Foto 11: Se Observan los balcones a los que se les dará mantenimiento.



Foto 12: Se Observan las puertas a las que se les dará mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Antonia Xchipeal

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bacajja, Sector OC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1459-42	FECHA:	3/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Lorena y... ca</i> Firma y sello del Presidente de la OFE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

