



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a y a c u a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bacajía, Sector Oc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1459-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa el desmontaje de la lamina en mal estado de la cocina



Foto 2: Se Observa la extracción de la pila en mal estado de la cocina.



Foto 3: Se Observa el proceso de reparación de la cocina rural.



Foto 4: Se Observa la torta de cemento en el proceso de reparación.



Foto 5: Se Observa el proceso de pegado de piso cerámico.



Foto 6: Se Observa la preparación de las paredes para la aplicación del repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público