



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Bacajía, Sector Oc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1459-42	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Se observa el montaje de la lamina en la cocina terminado.



Foto 2: Se Observa la pila nueva instalada.




Foto 3: Se Observa la cocina rural terminada.



Foto 4: Se Observa el piso de la cocina terminando.



Foto 5: Se Observa las paredes repelladas y pintadas.



Foto 6: Se Observan los balcones y puerta terminadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---